

Výrobek :**Datum aktualizace: 03.08.2025**

UNIFLEX Švédský tmel akrylátový

Složení a charakteristika výrobku:

Uniflex Švédský tmel je kvalitní jednosložkový tmel na vodní bázi akrylátové disperze. Používá se k drobným opravám zdiva, sádkartonu, dřeva jak v interiéru, tak v exteriéru. Tmel je možné použít k opravám trhlin ve zdech, odpadlých rohů, prasklin dřeva, dřevotřísek a tmelení spár mezi deskami sádkartonu. Tmel se aplikuje špachtlí, stěrkou nebo nerezovým hladítkem. Díky své vysoké přilnavosti a snadné přetřítelnosti je perfektní volbou pro malíře, sádkartonáře i domácí kutily.

Obsahuje: reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiasol-3(2H)-on; číslo (ES 247-500-7) a 2-methylisothiasol-3(2H)-on; číslo (ES 220-239-6) 3:1. Může vyvolat alergickou reakci.

Odstíny:

Různorodá.

Použití:

Opravovaná místa musí být soudržná, zbavená mastnot a prachu. Tmel nanášíme v jedné vrstvě o tloušťce 0,5-3,0 mm. K vytvrdnutí dochází za 0,5 – 2 hodiny v závislosti na okolní teplotě a tloušťce nanesené vrstvy. Po vytvrdnutí je možné povrch vyhladit vlhkou houbou nebo přebrousit a v případě potřeby aplikovat nátěr (akrylátový, syntetický, email, aj.). V případě aplikace v exteriéru je nutno tmel okamžitě po zaschnutí opatřit nátěrem. Po ukončení práce pomůcky ihned umyjte vodou.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, čistý, soudržný, zbavený prachu, mastnot, olejů, vosků a zbytků starých nátěrů nebo jiných nečistot, které by mohly ovlivnit přilnavost tmelu. Nesoudržné nebo odlupující se části musí být odstraněny. V případě velmi savých nebo porézních podkladů (např. sádra, pórobeton) se doporučuje napenetrovat podklad vhodným penetračním nátěrem na vodní bázi a nechat důkladně zaschnout.

Příklad nátěrového postupu:

1. Případné větší nerovnosti či trhliny nejprve mechanicky očistíte a vyplňte tmelem Uniflex v přiměřené vrstvě (max. do 3 mm).
2. Nechte zaschnout 0,5–2 hodiny dle okolní teploty a tloušťky vrstvy.
3. Po vyschnutí povrch přebrousíte jemným brusným papírem nebo vyhladíte vlhkou houbou.
4. V případě potřeby aplikujete druhou vrstvu a opět nechte zaschnout.
5. Před finálním nátěrem se doporučuje lehké přebroušení. Poté je možné nanést vrchní nátěr (např. akrylátový nebo syntetický).

Doporučené způsoby aplikace:

Tmel se nanášá pomocí nerezového hladítka, špachtle nebo stěrky v rovnoměrné vrstvě. Při aplikaci větší tloušťky je vhodné pracovat ve více vrstvách s mezisúšením. Pracovní teplota by měla být v rozmezí +5 °C až +30 °C. Při práci i schnutí se doporučuje zajistit dobré větrání prostoru. Po dokončení práce ihned omyjte pracovní nástroje vodou.

Parametry nátěrové hmoty:

forma - pastovitá hmota	hustota 1,65-1,68 g/cm ³
Základ: akrylátová disperze ve vodě	
zápach – slabý, technický	
pH – 8-10 (neředěno)	

Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice 2004/42/ES o omezení emisí VOC. Obsah VOC: max. 1 g/l (přípustný limit pro podkategorii A/a je 30 g/l).

Teoretická vydatnost:

Cca 2–3 m ² /kg při jedné vrstvě 1 mm	
--	--

Vlastnosti zaschlého nátěru:

- Dobrá přilnavost k savým stavebním materiálům
- Snadno přetřítelný běžnými nátěrovými hmotami
- Pružný, lehce brousitelný
- Odolný vůči praskání a smršťování
- Po přetření nátěrem vhodný i pro venkovní použití

Ředidlo:

Neředí se. Připraveno k přímému použití. Nářadí čistit vodou.

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v originálním neotevřeném obalu, při teplotě +5 °C až +30 °C. Chránit před mrazem.

Likvidace odpadů a obalů:

Zbytky tmelu nevhazujte do kanalizace.

Obaly a nepoužité zbytky odkládejte dle platných předpisů o odpadech.

Kód odpadu: 08 01 12 (Ostatní odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11).

Upozornění z hlediska bezpečnosti práce a první pomoci:

Zabraňte kontaktu s očima a dlouhodobému kontaktu s pokožkou.

Při zasažení očí vyplachujte okamžitě proudem čisté vody a vyhledejte lékaře.

Při požití nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při práci používejte ochranné rukavice a zajistěte dostatečné větrání.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

Dodržujte základní hygienická pravidla a používejte ochranné pomůcky.

Po skončení práce si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.